La gradonata - vista dall'ingresso della Casina del Salvi
Gradini in opera laterizia con pedate in bipedali e rivestimento in cocciopesto con strato di finitura ad intonachino di cocciopesto

Attacco biologico diffuso - Disgregazione delle malte dei giunti



Zone tra i Setti Murari - GRADONATA E ESTRADOSSI VOLTE

Superficie mq 218

MATERIALI COSTITUTIVI

La zona compresa tra i setti murari è costituita dall'estradosso delle volte in conglomerato cementizio su cui insiste una gradonata, presumibilmente pertinente alle strutture del Tempio di Claudio.

Tratti visibili dell'estradosso delle volte: - Nucleo murario a vista

Gradonata: - Gradini in muratura di laterizi triangolari (opera laterizia) - pedata in bipedali - rivestimento in cocciopesto con finitura superficiale costituita da intonachino a cocciopesto.

STATO DI CONSERVAZIONE

- Attacco biologico **100%**
- Depositi superficiali incoerenti costituiti da frammenti in laterizio e malta materiale eterogeneo, foglie secche e terriccio..... **100%**
- Disgregazione avanzata dei materiali costituenti gli strati superficiali
  - Intonachino a cocciopesto..... **100%**
  - Cocciopesto..... **60%**
  - Bipedali, laterizi..... **50%**
  - Malte..... **70%**
  - Nuclei murari scoperti (strato superficiale) **100%**
- Fessurazioni/fratture
  - Intonachino a cocciopesto..... **80%**
  - Cocciopesto..... **60%**
  - Bipedali, laterizi..... **50%**
  - Malte..... **-**
  - Nuclei murari scoperti (strato più superficiale) **20%**
- Mancanze/distacchi
  - Intonachino a cocciopesto..... **90%**
  - Cocciopesto..... **60%**
  - Bipedali, laterizi..... **50%**
  - Malte..... **-**
  - Nuclei murari scoperti (strato più superficiale) **30%**

NOTA: L'ESTENSIONE DEI FENOMENI DI DEGRADO E' STATA STIMATA IN PERCENTUALE SULLA BASE DI UN RILIEVO A VISTA

Disgregazione diffusa delle malte e dei materiali costitutivi

Distacco di frammenti di laterizio e porzioni di rivestimento in cocciopesto

Fessurazioni e fratturazioni di elementi in laterizio e del cocciopesto