



RILIEVO DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
- SINTESI -

- SETTI MURARI**
CRESTE MURARIE
- Attacco biologico diffuso - Depositi superficiali incoerenti
 - Disgregazione e polverizzazione della malta di allettamento dei laterizi
 - Distacco e mancanze di elementi in laterizio
 - Disgregazione delle malte e dei materiali costituenti il nucleo
 - Distacco di frammenti del nucleo
- PARAMENTI**
Opera Laterizia - Nuclei murari a vista
- Attacco biologico diffuso - Depositi superficiali incoerenti
 - Disgregazione delle malte dei giunti nelle zone sommitali
 - Lievi fessurazioni localizzate su alcuni elementi in laterizio
 - Disgregazione e distacco di elementi costituenti il nucleo
- GRADONATA**
- Attacco biologico diffuso - Vegetazione infestante di tipo arbustivo (Ceppaie)
 - Depositi superficiali incoerenti
 - Presenza di detriti frutto della disgregazione dei materiali (laterizi, cocciopesto, nuclei murari, malte)
 - Disgregazione avanzata dei materiali costituenti
 - Distacco di frammenti, di elementi in laterizio e di porzioni di cocciopesto
 - Fessurazioni e fratture a carico degli elementi in laterizio (bipedali, mattoni triangolari)
 - Fessurazioni mancanze e distacchi del rivestimento in cocciopesto
- LIMITE DI SCAVO**
- LESIONI SULL'ESTRADOSSO DELLE VOLTE**
- LESIONI SUI SETTI MURARI VERTICALI**
- CEPPAIE**
- 1** NUMERAZIONE DEI SETTI MURARI FUNZIONALE ALLA PROGETTAZIONE

NOTA: PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO, DOVRANNO ESSERE VERIFICATI I RILIEVI E QUANTIFICATE E RILEVATE LE EFFETTIVE MISURAZIONI DELLE LESIONI, RIPORTATE SULL'ESTRADOSSO DELLE VOLTE E SUI SETTI MURARI